



Председатель комиссии

*В. В. Ветрова*  
*Ветрова Т.Н. Мещу*  
 13 августа 2017 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.5. Наименование (вид) объекта: спортивный зал МКОУ «Пельгорская ООШ»  
 1.6. Адрес объекта: 187040, РФ, Ленинградская область, Тосненский район, п. Рябово, ул. Школьная, д.10  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 3816 кв. м  
 - наличие прилегающего земельного участка (да); 1994 кв. м  
 1.4. Год постройки здания 1954 г., последнего капитального ремонта 1994 г.  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального – не запланирован

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Пельгорская основная общеобразовательная школа»; краткое- МКОУ «Пельгорская ООШ»  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 187040, РФ, Ленинградская область, Тосненский район, п. Рябово, ул. Школьная, д.10  
 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление  
 1.9. Форма собственности: Оперативное управление  
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
 1.11. Вышестоящая организация (наименование)  
 Комитет образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 187000, Ленинградская область, город Тосно, ул. Советская, дом 10А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: Образование.  
 2.2 Виды оказываемых услуг: Осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных услуг населению.  
 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития НЕТ  
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 75 чел. в день.  
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы № 336 (из г. Тосно) (остановка «п. Рябово»).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500\_м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (незначительные перепады)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой)

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г) ДЧ-И (У,О) ДУ (К,С)		1.1-1.2
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)		2.1-2.7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ДУ (С)		3.1-3.6
4	Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.1-4.4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (С) ВНД (К)		5.1-5.6
6	Система информации и связи (на всех	ДП-И (Г,К,О,У)		6.1-6.3



	зонах)	ДУ (С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ВНД (С)	-	-

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С).

*ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, доступен частично для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, для инвалидов с нарушением зрения.*

Наличие насыпных материалов на пути следования, путь следования не обозначен.

Глубина входной площадки менее 1,5 м (0,55 м), перед входной площадкой расположен порог с 2 ступенями, не дублированный пандусом, порог не обозначен контрастной маркировкой, перед порогом отсутствует предупреждающий тактильный указатель. Ширина дверного проема в свету менее 0,9 м (0,87 м), высота порога более 0,014 м (0,08 м), перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, вспомогательные устройства для открывания дверей (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м (1,47 и 1,44 м соответственно). Ширина дверного проема в свету менее 0,9 м (0,7 м), перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, высота порога более 0,014 м (0,04 м), ширина коридора в тамбуре менее 1,5 м (1,21 м), в тамбуре имеется необозначенная и необорудованная лестница.

Отсутствует тактильное контрастное обозначение пути следования от входа к зонам оказания услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути следования. Высота порога двери эвакуационного выхода более 0,014 м (0,06 м), отсутствует пандус, глубина дверной площадки менее 1,5 м плюс ширина дверного полотна), перед входной площадкой имеется ступень высотой 0,06 м.

Дверная ручка двери в зал расположена на высоте более 1,1 м (1,16 м), высота порога двери из холла в зал более 0,014 м (0,06 м), дверные ручки не контрастны на фоне дверного полотна.

Ширина дверного проема в туалетную комнату в свету менее 0,9 м (0,72 м), ширина туалетной комнаты менее 1,8 м (1,19 м), туалетная комната не оборудована штангами, для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования, отсутствует кнопка вызова помощника/кнопка звонка в дежурную комнату, на входе в туалетную комнату имеются пороги высотой более 0,014 м (0,06 м). Ширина дверного проема в мужскую раздевалку в свету менее 0,9 м (0,62 м), высота порогов дверей в раздевалку более 0,014 м (0,05 м и 0,07 м).

Отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов по зрению.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017г. - 2020г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Ленинградской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» августа 2017 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «25» августа 2017 г.



План здания

